

云南天朗节能环保集团有限公司 职业卫生技术报告信息

报告书名称：武钢集团昆明钢铁股份有限公司工作场所职业病危害因素检测评价报告

报告书编号：TLZW-RC-2023-003

1. 用人单位名称、地址及联系人

用人单位名称：武钢集团昆明钢铁股份有限公司

用人单位地址：云南省昆明市安宁市安宁工业园区草铺昆钢新区内

用人单位联系人：苏斌

2. 技术服务项目组成人员名单

项目负责人：苟凯平

报告书编制人：李勇

报告书审核人：苟凯平

报告书签发人：王彦峰

3. 现场调查、现场采样、现场检测专业技术人员名单、时间、用人单位陪同人

现场调查人员：李勇、苟凯平

调查时间：2023年7月4日

现场采样人员：邹利兵、李江涛、王璐、张燕焕、杨梅、张帆、李雪莲、孔德芸、周庭超、李宝焕、李勇、付铭、杨雨帆、张青、罗旭

采样时间：2023年7月30日至8月23日

用人单位陪同人：者俊峰、刘豫昆、杨明珠、李秉林、李正川、王静育、张一松、李娜

4. 证明现场调查、现场采样、现场检测的图像、影像

